日付：R06. 11/24

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0334095

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年7月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-502745

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
595,461km	394PS/290KW	A/T　シフトパイロット １２速	エアー	長：9,400　mm 幅：2,330　mm 高：2,570　mm 門高：2,480　mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	異音あり
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	プロテクター凹み
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	デジタル 簡易式

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、 擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	○	Fステアリングブースターオイル滲み。
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 スペアキー1本、ボディキー2本。

記録簿　有（R1/7～R4/1）

タイヤ残量

単位：mm

	12	11	
	10	9	
6	6	8	8
11	11	10	10
スペア		5	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　　備考：FF,RR8本スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2606-2 「B180405」	平成30年6月
【備考】ラッシング2段、ジョロダー 4列、庫内灯LED6ケ所、水抜き穴 4ケ所、サーキューレーター4個。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ1200	平成30年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ