日付：R06. 11/24

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0934002

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年7月	TPG-FEB20	平ボディ	FEB20-550305

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
182,908km	130PS/96KW	A/T　デュオニック　6速	バキューム	長：4,360 mm 幅：2,070 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライボンプ付近滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト。
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	ハロゲン 右レンズ傷
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。フロント右コーナーカバー割れ。右ドア傷、ヘコミ。ラジエターグリル割れ。ルーフヘコミ。
スターターキー1本、スペアー無、キーレスリモコン1ケ。

記録簿　有（H30/1～R4/1）

タイヤ残量

単位：mm

	0	0	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ

	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スペア		195/85R15	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	51EH 1933R「0513」	平成29年

【備考】リヤ足掛け曲り

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装ヘこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内ヘこみ	庫内穴あき	床汚れ