日付：R06. 11/23

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0135016

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年8月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-13317

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
713,987km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,670 mm 幅：2,390 mm 高：2,670 mm 門高：2,570 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ 社外品
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	欠品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	○	ＨＩＤ 右ライト内ポジション バルブ脱落有。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 250L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。タコグラフ欠品。右ドア灰皿蓋割れ。フロントショックアブソーバー滲み。エア漏れ有。 エンジンキー2本。ボデーキー1本。燃料タンクキー欠品（ロックはしてない）。
記録簿	有（H28/7~R4/7）

タイヤ残量

単位：mm

	4	8	
	2	3	
0	3	6	6
2	2	1	0
スペア		2	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LEAB5C 「2TA6163-01」	平成27年

【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。床前方穴あき有。ウイング左右内張割れ、穴あき有。
左前煽り内穴あき有。左右煽りヒンジ取付部曲り（隙間有）。左右中間ウイングロック欠品。観音扉左下部ヒンジリベットがた。
＊ボデー文字消し塗装有。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ