日付：R06. 11/27

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0135042

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年11月	TKG-MK38L	アルミウィング	MK38L-32094
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
114,802km	215PS/158KW	M/T　6速	エアー	長：6,310 mm 幅：2,390 mm 高：2,270 mm 門高：2,170 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ・傷。
エンジンキー2本、ボディキー2本、燃料タンクキー2本、尿素タンクキー2本。

記録簿　有（H28/2~R4/8）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11	
	—	—	
7	8	9	8
—	—	—	—
スペア	10	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	5X9C6215	平成27年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール1段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。 左ウイングコルゲートパネル補修跡有。ウイング内張り削れ・穴あき。床板汚れ有。観音扉左下ヒンジ曲り。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	パブコ	PRAK10-6475D 「S60907266」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2400mm、有効長1285mm、有効幅2315mm。最大荷重1000kg。 庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ