日付：R06. 11/25

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0235030

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年10月	QKG-EXD52BE	トラクタ	EXD52BE-7000158

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
603,137km	460PS/338KW	セミA/T　スムーサー　１２速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	パワステオイルポンプ エンジン右前部オイル 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	モニターのみ。
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	○	オイルホース 滲み
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	アクスルデフロック。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ヨコシャ	JSK37CY0240 「HP-1300C」	平成28年

【備考】キャパシティ13,000kg

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









特記事項 エンジンキー×3、キーレス×1、リヤフェンダー左右擦れ、キャブ後ろ工具箱3個

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

6		6	
—		—	
3	4	4	4
—	—	—	—
スペア		—	1

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア		—	11R22.5 16PR

素材：スチール　備考：R4本再生タイヤ装着

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ