日付：R06. 11/22

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0235085

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年4月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7003185-A

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
484,994km	380PS/279KW	セミA/T　スムーサー　１２速	エアー	長：9,620 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,580 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	△	欠品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび8ヶ所
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	W9DQ142	平成30年
【備考】鳥居型引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。観音扉コンパネ入れ付き。ウイングスイッチ前後2対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付き。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。エンジンキー2本、ボデーキー欠品。

記録簿　有（H30/7～R4/7）

タイヤ残量

単位：mm

	8	7	
	9	8	
10	10	9	9
8	9	8	8
スペア		0	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　　備考：









【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ