日付：R07. 04/17

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1236039

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年9月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-124713-B

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
153,827km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,290 mm 幅：2,260 mm 高：2,110 mm 門高：2,060 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ I型キーストン

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	○	前：右割れ 水混入、社外品の為 車検不適合
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー1本、ボデーキー2本。
記録簿　有（R5/10）

◤ タイヤ残量

単位：mm

		3	3
		—	—
5	5	2	2
—	—	—	—
スペア		13	—

◤ タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V023H44-25」	令和 3年
【備考】断熱：リヤ75mm、サイド75mm。ラッシングレール２段、庫内灯３ケ、前後水抜き穴２対、90度ストッパー。 左サイド扉観音式、左リヤ観音扉下凹み。			
冷凍機／直結	菱重	TDJW50-L2 「146500211BL」	令和 3年
【備考】−30℃設定 ＋ 17℃ → −4℃ 確認 （1ｈ） 稼働時間1510ｈ。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S2106004538」	令和 3年
【備考】ＰＧ寸法：全長1550mm、幅2200mm、有効長1390mm、有効幅2150mm。 最大荷重1000ｋｇ。 庫内リモコン付き。 ラジコン付き。 バンパー部右曲がり。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ