Condition Check　福岡入札会 545回　乗用

出品番号	初度登録	車種名	ドア数	評価点	
56	H26年12月	アクア	5	3.5	
	車歴	グレード・仕様	駆動	外装	内装
		S	2WD	C	D

走行(現メーター)	保証書	整備手帳	整備記録
138,128km	○	○	○

型式	型式指定	類別
DAA-NHP10	17053	297

排気量	燃料	ミッション
1500cc	ｶﾞｿﾘﾝ	AT

車検期限	検付自賠責	承認請求書
抹消	×	

登録番号	車台番号
長崎　501　せ　1604	NHP10-6346722

車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
白	040	5		預託済　9,130円	

装備							
AC	PS	PW	NAVI	SR	革	左ﾊﾝﾄﾞﾙ	
○	○	○	○				

アピールポイント

エアバッグ
ABS

車両特記事項



修復

修復内容

客室内張
ヤブレ
穴 ○
コゲ ○

査定特記事項

社外ナビ
内装汚れ、キズ
室内臭い有り
天張り汚れ、シミ
内張りコゲ(穴)
シート汚れ、スレ
フロントシートコゲ(穴)多数
フロアカーペット汚れ、スレ
荷物室A汚れ
パンク修理キット有
リヤバンパーズレ
アッパーコアサポート交換
コアサポート歪み、ロアサポート歪み
フロントサイドメンバー右U
バンパーホースメント交換

引取場所

福岡オートプラザ
〒811-3134
福岡県古賀市青柳1134-1
廣島
092-609-9507

損傷記号＆損傷サイズ(～最大cm)

凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
U0	エクボ	U2	～20	A1	～10	S1	～10	C1	～10
U1	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2020/12/15	15	0056