管理番号： 093116

車輌チェックシート

車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H26	QDG	FV50VJ-530550	ﾄﾗｸﾀｰ
走行	馬力	シフト		
529,557 km	460 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ (セミA/T)		3ﾍﾟﾀﾞﾙ 16 速
ブレーキ		ボディ内寸		
(エアー) ・ バキューム		長: m	幅: m	高： m 門高: m

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ｶﾌﾟﾗ	横浜車輌	CD-1600		第5輪16000Kg

踊り場鉄縞板張り　燃料タンク400L×1（100Lタンク取外し）

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ｽﾚ、ﾍﾀﾘ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ﾘﾔｼｰﾙﾆｼﾞﾐ
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ペラシャフト	◎	

F左ｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰｵｲﾙﾆｼﾞﾐ

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ （　）	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有（リペア　可　・　不可　）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



特記事項

ETC付　キャブ内汚れ、キズ　スペアタイヤなし

タイヤ残量

単位：mm

	5	5	
	／	／	
5	5	5	6
5	5	5	6
ｽﾍﾟｱ		／	／

タイヤサイズ

	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	
11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR
11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR