管理番号： 073257

車輌チェックシート

車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TKG	FK64F-586051	ｳｨﾝｸﾞ
走行	馬力	シフト		
736,850 km	220 (ps)/kw	(M/T)・ A/T ・ セミA/T		6 速
ブレーキ		ボディ内寸		
(エアー)・ バキューム		長： 6.22 m	幅： 2.42 m	高： 2.42 m　門高： 2.32 m

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ｳｨﾝｸﾞ	日本ﾄﾚｸｽ	15W-01373		

ラッシングレール2段　庫内灯3ケ　引出しフック5対　燃料タンク200L×1

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	E/Gﾌﾞﾙｰﾃｯｸ異常表示
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ｽﾚ、ﾍﾀﾘ、穴あき
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有)・ 無 ・ （　）	(確認済)・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無)・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有)・ (飛石有)（リペア (可)　不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



特記事項

キャブ内キズ、汚れ　リヤタイヤスタットレス

タイヤ残量

単位：mm

	9	10	
	／	／	
5	5	4	5
／	／	／	／
スペア		2	／

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5