管理番号： 073293

車輌チェックシート

車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H28	TPG	NPR85-7060322	冷凍車
走行	馬力	シフト		
325,722 km	150 (ps)/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T		6 速
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ (バキューム)		長： 4.45 m	幅： 1.87 m	高： 1.98 m　門高： 1.78 m

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	日本ﾌﾙﾊｰﾌ	GAL E1G5554		左ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ　ﾘﾔ3枚扉 断熱ﾘﾔ、ｻｲﾄﾞ50mm
冷凍機	ﾃﾞﾝｿｰ	DS22MN-SH2EH2LN1		-7℃設定　2ｴﾊﾞ 1H　+18℃→-7℃確認

ラッシング2段　庫内灯4ケ　床アルミ縞　荷箱内2室式、仕切り有り（オープン時固定部品欠品）

フロント水抜き穴2ケ

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ﾀﾍﾟｯﾄｶﾊﾞｰﾆｼﾞﾐ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	○	Fﾁｭｰﾌﾞﾔﾌﾞﾚ
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	破れ、ﾍﾀﾘ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾗｯｸﾆｼﾞﾐ
スプリング	◎	
エアサス	／	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ (無) ・ （　）	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有（リペア　可　不可）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



特記事項

燃料タンク200L　小物入れ欠品　ハンドルスレ大　室内ビス穴有り　室内汚れ　ヤニ　左灰皿割れ

記録簿有り

タイヤ残量

単位：mm



タイヤサイズ

			ｽﾀｯﾄﾚｽﾀｲﾔ
205/80R17.5	205/80R17.5		
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5