日付：R03. 02/01

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：OC123233

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成22年11月	BDG-FC6JCWA	塵芥車	FC6JCW-15197

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
210,746km	180PS/132KW	M/T　6速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ（不具合）	○	アンテナ欠品
バックカメラ（色）	—	
バックカメラ（不具合）	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	レザーシート張り
ヘッドライト（種類）	—	
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス（種類）	—	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　・室内汚れ（タバコヤニ）　・運転席室内灯カバー割れ

記録簿 有（H29/11～R2/8　　）

タイヤ残量

単位：mm

	8	7	
	—	—	
5	4	3	5
—	—	—	—
スペア	0		—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：鉄　　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
		LP681	

【備考】容積6.4・ 積載荷重中心位置荷箱前端より1,215m　巻込み式　ダンプ排出　連続スイッチ付

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ