日付：R02. 12/03

UJ GROUP 車両チェックシート

管理番号：

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成24年1月	LKG-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-01484
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,075,000 km	380PS/279KW	A/T H/L１２速	エアー	長：9,640 mm 幅：2,404 mm 高: 2653 mm 門高：2,481 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	電源が入らない 冷えない， 風が出ない， 風量調整不良， 風向切替不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	E/Gシステム， DPD，SCR関連， 車両制御システム
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	△	デジタコが付いて

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	
ヘッドライト（種類）	－	
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー		
ミラー	○	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	

◤ デフ

点検項目	結果
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	◎

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMK「W8G0393」	平成24年1月
【備考】ラッシング2段、引き出し床フック16対、庫内灯4個			
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態		
キャブコーション		フレーム番号
無		確認済
フレームのさび		飛石
無		飛石有(リペア 不可)









特記事項

記録簿 無（　　）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	3	2	
	6	2	
1	6	2	2
1	2	0	2
スペア		6	—

◤ タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

【外装】

外装キズ	外装キズ	外装へこみ	外装へこみ	外装うき	うき	曲がり	曲がり	サビ	サビ	補修跡	補修跡	飛び石	飛び石	外装穴あき	穴あき

【ボデー内】

庫内キズ	キズ	庫内へこみ	へこみ	庫内穴あき	穴あき	床汚れ	床汚れ