日付：R03. 01/25

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成20年3月	BDG-FR1EXYG	アルミウィング	FR1EXY-14040

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,077,853k	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,617 mm 幅：2,369 mm 高：2,370 mm 門高：2,275 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルにじみ シリンダヘッド、 オイルパン
水混入	◎	
水漏れ	○	アッパーホース付近漏れ跡有り 冷却水ライン
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	―	
オーディオ（不具合）	△	操作不良
バックカメラ（色）	―	
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ		

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト（種類）	―	ハロゲン
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド:
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ、エグレ
エアサス（種類）	―	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	喜多村製作所	W36	平成20年3月
【備考】ラッシング1段、庫内灯8ケ（レンズ割れ多し）、床フック無し。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









特記事項

記録簿 有（H21～R2　　）

タイヤ残量

単位：mm

	12	12	
	―	―	
2	3	4	4
2	4	10	10
スペア		3	―

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	―	―	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	―

素材：鉄　　備考：右リア後部2本段減り

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ