日付：R04. 11/10

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：P0333001

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成 5年月	U-FR1FUBA	平ボディー	FR1FUB-10043

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
9,105,224km	320PS/235KW	M/T　7速	エアー	長：8,563 mm 幅：2,342 mm 高：1,555 mm 門高：1,104 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン、パワステオイルポンプ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	腐食
ターボ	／	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	△	動かない
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	
バックカメラ	／	
電格ミラー	△	動き悪い
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	サイド: 左不灯
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	極東開発工業	D0010-75 「FK212-004」	平成 5年1月
【備考】新自工			
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	大	飛石有(リペア 可)

特記事項

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

	13	13	
	—	—	
14	15	11	14
5	3	4	3
スペア		—	—

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ