管理番号： 053147

車輌チェックシート

車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
UDﾄﾗｯｸｽ	H26	QKG	CW5ZL-30023	ｸﾚｰﾝ付ｱﾙﾐ平
走行	馬力	シフト		
203,128 km	380 (ps)/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T		7 速
ブレーキ		ボディ内寸		
(エアー) ・ バキューム		長： 8.70 m 幅： 2.41 m 高： 0.60 m 門高： m		

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ｸﾚｰﾝ	ﾕﾆｯｸ	URU504 F529653	H26/9	2.93ｔ 4段 ﾗｼﾞｺﾝ ﾌｯｸｲﾝ
ｱﾙﾐﾌﾞﾛｯｸ	山田車体	S14271		

丸カンフック（サイド11対、中央3対） スタンション2対 鳥居左右工具箱（ステンレス、フタ付）

鳥居アルミ縞板 作業灯2ケ 丸棒1本 J型フック4ケ

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ｺｹﾞ穴、ﾍﾀﾘ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ﾋｰﾀｰ付

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	ﾊﾝﾄﾞﾙｽﾚ
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ( )	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ (中) ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ (飛石有)（リペア 可 ・ (不可) ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



特記事項

タコグラフ キャブ内張り汚れ、キズ ダッシュボード汚れ、キズ ※1名定員 スタッドレスタイヤ



タイヤ残量

単位：mm

	10	13	
	／	／	
7	10	8	8
8	8	6	6
ｽﾍﾟｱ		6	／

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR
11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR