日付：R03. 02/01

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1232068

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年9月	QKG-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-31573

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
365,318km	380PS/279KW	A/T　エスコット	エアー	長：9,642 mm 幅：2,397 mm 高：2,664 mm 門高：2,578 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	—	
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 へたり 、 擦れ
ヘッドライト（種類）	—	HID
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド:
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	—	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　室内汚れ、ビス穴有り

記録簿 無（　　）

タイヤ残量

単位：mm

	12	12	
	11	12	
9	9	7	8
3	3	5	5
スペア		6	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：鉄　　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日本フルハーフ	DKL「W8DV935」	平成27年9月

【備考】ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ