日付：R03. 05/27

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年12月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7041875

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
781,966km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,297 mm 幅：2,341 mm 高：2,081 mm 門高：2,059 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	△	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	△	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹き返し	△	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	
ギア抜け	△	
クラッチ	△	
異音	△	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	
スターター	◎	
オルタネーター	△	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	左メインミラー欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	△	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジン始動不可の為、点検出来ません。クランキングのみ（初爆なし）　ダイアグコード　現在P1093フューエルレール圧低圧異常　過去P0219　エンジン高回転異常

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
7	9	11	8
—	—	—	—
スペア		9	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
—	—	—	—
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R19.5	225/80R17.5
スペア		—	—

素材：アルミ　備考：リヤタイヤ4本スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H122530」	平成24年11月
【備考】			
直結	東プレ	XZ42H0C-T「H122530」	平成24年11月
【備考】			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-	令和 1年6月
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ