車名	年式	型式・車台番号		架装形状	管理番号/保管
三菱	H 27.09	QPG-FS64VZ	FS64VZ-510038		K00203 栃木県

車検有効期限	走行距離（km）	積載量	荷台内寸（mm） L	W	H	ギア数：7速	ペダル数：3
R 02.09.29 切抹	43918 km	13300 kg	9804	2314	2414		

エンジン形式A～E		過給機		気筒	タコグラフ年月	14.12	馬力	プレート	AC 良好

ミッション・デフ（異常、注意点等）：

★キーレス/モニター1/側面キー1/後キー1/タンクローリー1 ★冷凍機 車名 XV72L0C-T

上段：
中式：
型式：
その他

整備番号：	
●運転席足マット切れ	●左側ステップ割れ
●前ピカゴム破損	●シフトカバー切れ
●ホイールキャップ・S	●ミラーズイヤ大
●ミラーカバー（左・右）割れ	●ローラー巻取はオイル漏らない
●注意力モニター点灯	●タンクローリー配管横
●吸盤部（左・右）内側パネ・錆ひいへこみ	

上段メーカー	変プレ	工番等：F 3 5 2 6 2 8	車内灯：LED	Fガラス交換：無右号	
鍵メイン・サブ 本	鍵保管：1本	整備キャップ類：2本	アドブルーキャップ類：1本	ジョルダー本体：	ジョルダーカバー：

キャブ内部

室内汚れ：	多
室内匂い：	多
タバコ汚れ：	多
シート破れ：	有
シートへたみ：	有

ETC	O	バックカメラ	C
HID・LED	HID	キーレス	C
ナビ	X	乗中ドア	C
イモビ		記録簿	C
リヒッター	O	取扱	C

タイヤ残溝 mm、交、で記録

7.5			7.6
6.0			5.8
12.4	12.5	11.2	12.3
13.3	13.3	12.6	13.1

スペア：

タイヤサイズ

フロント：245/70R19.5

リア：245/70R19.5

ダイヤ種類

スタッドレス

減り具合：段減り

鋼板ホイール種類

スチールホイール

A:キズ B:キズ(サビ)あり W:凹 C:汚れ X:交換 G:ガラスキズ F:修復 K:穴 XX:交換済 S:錆 W:補修跡

車内忘れ物

パレットガード

キャブの状況

天井ボ...