Condition Check　福岡入札会 582回　貨物

出品番号	初度登録	車種名	ドア数	評価点	
501	H28年09月	エルフ	2	3.5	
	車歴	グレード・仕様	駆動	外装	内装
		3．0t	2WD	C	C

走行(現メーター)	保証書	
148,504km	○	
	整備手帳	整備記録
	○	○

型式	型式指定	類別
TRG-NPR85AR		

排気量	燃料	ミッション
3000cc	軽油	MT

車検期限	検付自賠責	承認請求書
抹消	×	

登録番号	車台番号
大分　100　す　5030	NPR85-7063598

車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
白		3	3000	預託済　10,440円	

装備

AC	PS	PW	Wタイヤ				
○	○	○	○				

クレーン段数	冷凍／冷蔵

アピールポイント

エアバッグ
ABS

車両特記事項

修復

修復内容



客室内張

ヤブレ	穴	コゲ
○		○

査定特記事項

外装A、U、S
荷台板A、U、S
アオリ加工
内装汚れ、キズ
ハンドルスレ(大)
シートコゲ、カバー付、ヤブレ
内張りコゲ(穴)
エアバッグ運転席のみ

引取場所

福岡オートプラザ
〒811-3134
福岡県古賀市青柳1134-1
廣島
092-609-9507

損傷記号＆損傷サイズ(～最大cm)　サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません

凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2021/10/01	14	0501