Condition Check　福岡入札会 591回　貨物

出品番号	初度登録	車種名	ドア数	評価点
506	H27年07月	エルフ	2	3.5
	車歴	グレード・仕様	駆動	外装 / 内装
		2．0t　冷蔵冷凍車　－30℃	2WD	C / C

走行（現メーター）	保証書	整備手帳	整備記録
168,430km	×	×	○

型式	型式指定	類別
TRG-NMR85AN		

排気量	燃料	ミッション
3000cc	軽油	MT

車検期限	検付自賠責	承認請求書
抹消	×	

登録番号	車台番号
熊本　800　す　9521	NMR85-7027562

車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
白		3	2000	預託済　10,440円	

装備

AC	PS	PW	Wタイヤ				
○	○	○	○				

クレーン段数	冷凍／冷蔵
	○（機械）

アピールポイント

エアバッグ
ABS
バックカメラ付き

車両特記事項

下見要す（コンディション査定特記事項参照）

FRONT



REAR

修復

修復内容

客室内張
ヤブレ
穴　○
コゲ　○

査定特記事項

冷凍機不良
外装色褪せA、U、S
リヤピラーK
エンジンオイルにじみ
サイドミラーカバーワレ
荷箱A、U、S、ワレ
工具箱AU
スタンバイコード欠品
荷箱内2室式、仕切り有り
内装汚れ、キズ
シートコゲ（穴）
ダッシュボードキズ
警告ランプ（エンジン、ASR）
エンジン振動
エアバッグ運転席のみ

引取場所

福岡オートプラザ
〒811-3134
福岡県古賀市青柳1134-1
廣島
092-609-9507

損傷記号＆損傷サイズ（～最大cm）　サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません

凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2021/11/23	14	0506