Condition Check　神戸入札会 773回　貨物

出品番号	初度登録	車種名	ドア数	評価点
1061	H28年10月	ダイナ	2	3.5
	車歴	グレード・仕様	駆動	外装 C / 内装 C
		2．OT　平ボディ	2WD	

走行（現メーター）	保証書	整備手帳	整備記録
102,123km	×	○	○

型式	型式指定	類別
TKG-XZC645	17237	8

排気量	燃料	ミッション
4000cc	軽油	AT

車検期限	検付自賠責	承認請求書
抹消	×	

登録番号	車台番号
名古屋　100　つ 4323	XZC645-0003570

車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
白	058	3	2000	預託済　8,060円	

装備

AC	PS	PW	Wタイヤ			
○	○	○	○			

クレーン段数	冷凍／冷蔵

アピールポイント

エアバッグ
ABS
ETC
バックカメラ付き

車両特記事項



修復

修復内容

客室内張	
ヤブレ	○
穴	○
コゲ	○

査定特記事項

フロントガラスワレ1cm超
荷台A、U、S
荷台穴多
アンテナ欠品
ハンドルスレ（大）
フロントシートコゲ（穴）、ヤブレ
室内汚れ
エアバッグ運転席のみ
社外ナビ
下回りS小

引取場所

名古屋サテライト
〒498-0064
愛知県弥富市西末広5丁目13－1
川戸
078-302-8071
T 0567-69-2070
F 0567-69-2071

損傷記号＆損傷サイズ（～最大cm）　サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません

凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2021/12/01	H	1061