Condition Check　福岡入札会 593回　貨物

出品番号	初度登録	車種名	ドア数	評価点	
503	H26年11月	エルフ	2	R	
	車歴	グレード・仕様	駆動	外装	内装
	レンタカー	2．0t　アルミバン　パワーゲート付	2WD	C	C

走行(現メーター)	保証書	
61,812km	○	
	整備手帳	整備記録
	○	○

型式	型式指定	類別
TKG-NMR85AN		

排気量	燃料	ミッション
3000cc	軽油	MT

車検期限	検付自賠責	承認請求書
抹消	×	

登録番号	車台番号
福岡　100　わ 4322	NMR85-7026596

車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
白		3	2000	預託済　10,440円	

装備							
AC	PS	PW	Wタイヤ				
○	○	○	○				

クレーン段数	冷凍／冷蔵

アピールポイント
エアバッグ
ABS
バックカメラ付き

車両特記事項
下見要す(コンディション査定特記事項参照)

FRONT



REAR

修復
○

修復内容
フロントフロア歪み
ダッシュパネル歪み

客室内張
ヤブレ ○
穴
コゲ

査定特記事項
パワーゲート動作未確認
外装色褪せA、U、S
荷箱A、U、S
下回りSC小
内装汚れ、キズ
シートカバー付、ヤブレ
ダッシュボードのり跡、キズ
社外ナビ
エアバッグ運転席のみ
サイドミラーキズ

有

引取場所
福岡オートプラザ
〒811-3134
福岡県古賀市青柳1134-1
廣島
092-609-9507

損傷記号＆損傷サイズ(～最大cm)　サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません

凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2021/12/07	14.	0503