Condition Check　福岡入札会 595回　貨物

出品番号	初度登録	車種名	ドア数	評価点	
516	H25年12月	エルフ	2	4	
	車歴	グレード・仕様	駆動	外装	内装
		2．0t	2WD	C	B

走行(現メーター)	保証書	整備手帳	整備記録
18,204km	○	○	○

型式	型式指定	類別
TKG-NJR85A	17176	18

排気量	燃料	ミッション
3000cc	軽油	その他

車検期限	検付自賠責	承認請求書
抹消	×	

登録番号	車台番号
山口　400　ち　2486	NJR85-7034572

車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
白		3	2000	預託済　9,830円	

装備

AC	PS	PW	Wタイヤ				
○	○	○	○				

クレーン段数	冷凍／冷蔵

アピールポイント

エアバッグ
ABS

車両特記事項



修復

修復内容

客室内張

ヤブレ

穴

コゲ

査定特記事項

外装色褪せA、U、S
スムーサーEX
アンテナ曲がり
ヘッドライトクモリ
荷台板A、U、S
下回りSC小
内装汚れ、キズ
ダッシュボードキズ

引取場所

福岡オートプラザ
〒811-3134
福岡県古賀市青柳1134-1
廣島
092-609-9507

損傷記号＆損傷サイズ(～最大cm)　サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません

凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2021/12/24	14	0516