Condition Check　仙台入札会 598回　貨物

出品番号	初度登録	車種名	ドア数	評価点	
29	H26年12月	キャンター	2	3.5	
	車歴	グレード・仕様	駆動	外装	内装
		3．05t　ウイング　パワーゲート	2WD	C	C

走行(現メーター)	保証書	整備手帳	整備記録
78,473km	○	○	○

型式	型式指定	類別
TKG-FEB80		

排気量	燃料	ミッション
2990cc	軽油	MT

車検期限	検付自賠責	承認請求書
抹消	×	

登録番号	車台番号
仙台　100　す 0020	FEB80-531669

車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
白		3	3050	預託済　8,830円	

装備

AC	PS	PW	Wタイヤ				
○	○	○	○				

クレーン段数	冷凍／冷蔵

アピールポイント

エアバッグ
ABS
バックカメラ付き

車両特記事項



修復

修復内容

客室内張
ヤブレ
穴
コゲ

査定特記事項

外装A、U、S、鉄粉付着
エアバッグ運転席のみ
クラッチ滑り
室内汚れ
外装色褪せ
パワーゲート動作未確認
ウイング動作未確認
下回りS中

引取場所

仙台オートプラザ
〒983-0007
宮城県仙台市宮城野区仙台港北2丁目8-19
橋本
022-388-5680

損傷記号＆損傷サイズ(～最大cm)　サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません

凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2022/01/18	S	0029