Condition Check　福岡入札会 601回　貨物

出品番号	初度登録	車種名	ドア数	評価点	
507	H24年02月	コンドル	2	3.5	
	車歴	グレード・仕様	駆動	外装	内装
		7．1t クレーン付	2WD	C	D

走行(現メーター)	保証書	整備手帳	整備記録
352,125km	×	×	○

型式	型式指定	類別
LKG-PK39LH		

排気量	燃料	ミッション
7000cc	軽油	MT

車検期限	検付自賠責	承認請求書
抹消	×	

登録番号	車台番号
北九州　100　は 2576	PK39L-00434

車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
白		2	7100	預託済　12,790円	

装備

AC	PS	PW	Wタイヤ				
○	○	○	○				

クレーン段数	冷凍／冷蔵
3	

アピールポイント

エアバッグ
ABS
バックカメラ付き

車両特記事項

ｸﾚｰﾝ:古河ﾕﾆｯｸ URV373K、2011年12月製、ﾗｼﾞｺﾝ設定なし、下見要す(コンディション査定特記事項参照)



修復

修復内容

客室内張
ヤブレ ○
穴
コゲ

査定特記事項

クレーン動作未確認
外装色褪せA、U、S
リヤピラーK
荷台ステン張A、U、S
鳥居・前立ステン張り
下回りSC小
エンジン振動
サイドガード曲がり
内装汚れ、キズ
ハンドルスレ(大)
シートヤブレ、ヘタリ
天張り汚れ
ダッシュボードのり跡
エアバッグ運転席のみ
社外ナビ

引取場所

福岡オートプラザ
〒811-3134
福岡県古賀市青柳1134-1
廣島
092-609-9507

損傷記号＆損傷サイズ(～最大cm)　サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません

凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2022/02/17	14	0507