Condition Check　福岡入札会 603回　貨物

出品番号	初度登録	車種名	ドア数	評価点	
514	H28年02月	デュトロ	2	R	
	車歴	グレード・仕様	駆動	外装	内装
		2．0t	2WD	C	C

走行(現メーター)	保証書	
140,851km	×	
	整備手帳	整備記録
	×	○

型式	型式指定	類別
TKG-XZU710M		

排気量	燃料	ミッション
4000cc	軽油	MT

車検期限	検付自賠責	承認請求書
抹消	×	

登録番号	車台番号
長崎　100　さ　8317	XZU710-0017515

車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
白		3	2000	預託済　8,820円	

装備							
AC	PS	PW	Wタイヤ				
○	○	○	○				

クレーン段数	冷凍／冷蔵

アピールポイント
エアバッグ
ABS

車両特記事項



修復
○

修復内容
フロントピラー右歪み

客室内張
ヤブレ
穴 ○
コゲ ○

査定特記事項
外装色褪せA、U、S
荷台板A、U、S
下回りSC小
内装汚れ、キズ
シートコゲ(穴)
ヘッドライトA
エアバッグ運転席のみ

引取場所
福岡オートプラザ
〒811-3134
福岡県古賀市青柳1134-1
廣島
092-609-9507

損傷記号＆損傷サイズ(～最大cm)　サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません

凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2022/03/04	14	0514