Condition Check　**福岡入札会 604回**　貨物

出品番号	初度登録	車種名	ドア数	評価点	
503	H31年02月	エルフ	2	4	
	車歴	グレード・仕様	駆動	外装	内装
		2．0t　アルミバン　パワーゲート付	2WD	C	C

走行（現メーター）	保証書	
109,276km	×	
	整備手帳	整備記録
	×	○

型式	型式指定	類別
TRG-NPR85AN		
排気量	燃料	ミッション
3000cc	軽油	その他
車検期限	検付自賠責	承認請求書
抹消	×	
登録番号		車台番号
北九州　100　す　6150		NPR85-7081414

車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
白		3	2000	預託済　10,440円	

装備

AC	PS	PW	Wタイヤ				
○	○	○	○				

クレーン段数	冷凍／冷蔵

アピールポイント

エアバッグ
ABS
バックカメラ付き

車両特記事項

下見要す(コンディション査定特記事項参照)



修復

修復内容

客室内張
ヤブレ
穴
コゲ

査定特記事項

パワーゲート動作未確認
外装A、U、S
スムーサーEX
タイヤスタッドレス
荷箱A、U、S
内装汚れ、キズ
ダッシュボードのり跡、キズ
社外ナビ
エアバッグ運転席のみ

引取場所

福岡オートプラザ
〒811-3134
福岡県古賀市青柳1134-1
廣島
092-609-9507

損傷記号＆損傷サイズ(～最大cm)　サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません

凸凹・亀裂			線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2 ～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3 20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2022/03/03	14	0503