Condition Check　厚木入札会 1061回　貨物

出品番号	初度登録	車種名	ドア数	評価点	
195	H27年05月	エルフ	2	3.5	
	車歴	グレード・仕様	駆動	外装	内装
		3．0t　ボトルカー	2WD	C	C

走行(現メーター)	保証書	
28,644km	×	
	整備手帳	整備記録
	×	○

型式	型式指定	類別
TRG-NKR85N		

排気量	燃料	ミッション
3000cc	軽油	その他

車検期限	検付自賠責	承認請求書
抹消	×	

登録番号	車台番号
練馬　100　す　6766	NKR85-7046278

車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
白	729	3	3000	預託済　9,170円	

装備							
AC	PS	PW	Wタイヤ				
○	○	○	○				

クレーン段数	冷凍／冷蔵

アピールポイント
エアバッグ
ABS
バックカメラ付き

車両特記事項
スムーサーEX

FRONT



REAR

有

修復

修復内容

客室内張
ヤブレ
穴
コゲ ○

査定特記事項
エアバック運転席のみ
シートコゲ
内装キズ
室内汚れ/スレ
ドアミラー左右キズ
右コーナーパネルズレ
左ステップカバーワレ
荷箱A、U、S
外装A、U

引取場所
厚木オートプラザ
〒243-0801
神奈川県厚木市上依知3003
江川
046-284-3167

損傷記号＆損傷サイズ(～最大cm)　サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません

凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2022/05/06	N	0195