日付：R07. 07/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0536033

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年3月	TKG-FC9JJAA	冷凍バン	FC9JJA-13524

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
596,159km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：5,790　mm 幅：2,150　mm 高：2,100　mm 門高：2,040 mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠品
バックカメラ	○	不鮮明 カメラに水入る
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、 擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	○	後左右レンズヒビ
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左右欠品

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れキズ　インパネポケット欠品　右ドア灰皿欠品　右ドアｽﾄｯﾊﾟｰ取付ねじ折込 左右テールランプ取付部割れ。
E/Gキー3本。燃料タンクキー（鍵回らない・給油可）。右ドアキー2本

記録簿　有（H28/12~R5/12）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	11	11		
	—	—		
11	11	11	11	
—	—	—	—	
スペア		—	—	

◤ タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　　備考：スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFCJA-FEQFB6 「4TA0382-06」	平成28年
【備考】断熱75mm　側面55mm。ラッシングレール2段　左サイド扉　庫内灯3ケ　90度ストッパー付　後保冷カーテン付 リヤ台枠凹み。			
冷凍機／直結	デンソー	CG839W	平成28年
【備考】-32℃設定で（1ｈ） +10.0℃→−7.0℃確認			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2207001602」	令和 4年
【備考】＊年式違い。PG寸法：全長1555mm　有効長：1290mm　全幅：1980mm　有効幅1910mm　最大荷重1000ｋｇ 庫内リモコン付　ラジコン付			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ