日付：R07. 06/27

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0736177

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年7月	TPG-NKR85R	クレーン付平	NKR85-7062019

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
156,339km	150PS/110KW	A/T　スムーサー	バキューム	長：3,650 mm 幅：1,790 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー付近滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、傷。ルーフ凹み。キャブバックパネル傷・凹み。
エンジンキー2本。

記録簿　有（H30/11、H31/2）

タイヤ残量

単位：mm

	4	4	
	—	—	
1	1	0	1
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		
【備考】左右煽りロープ穴3対。床板腐食・穴あき有。前立て内張腐食割れ。左右煽り曲り。左右前方プロテクター曲り。リヤ左フェンダー曲り。			
クレーン／クレーン	ユニック	URU264「F335791」	平成29年2月
【備考】2.63ｔ。ブーム4段。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ