日付：R07. 06/27

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0836030

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年6月	TKG-FBA20	ボトルカー	FBA20-503468

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
97,245km	130PS/96KW	A/T　デュオニック　6速	バキューム	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり 、 タバコ穴 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラーキャップ欠品。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ボトルカー	須河車体	「C7447-1」	平成24年

【備考】ルーフキャリア付。台車付き。庫内灯4ヶ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



特記事項　キャブ内キズ・汚れ。。助手席シート破れ。助手席ドア内張り割れ。助手席灰皿フタ割れ欠品。
キャブルーフ凹み。キャブ看板消し塗装有り。
エンジンキー1本。ボディキー2本。キーレスリモコン1個（作動不良）。

記録簿　有（H27/6、H28/6、R1/6～R3/6）

タイヤ残量

単位：mm

	2	4	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアキャリア曲がり使用不可。スペアタイヤ欠品。

【外装】　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ