日付：R03. 06/30

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：入庫予定

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成21年2月	PDG-CYL77Q8	粉粒運搬車	CYL77Q8-7000154

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
471,115km	330PS/243KW	セミA/T　スムーサー	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンプ、インタークーラーホース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	△	腐食 テールパイプ折れ
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	○	変速時異音有り
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	△	上昇しない
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	ABS故障
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、内張りタバコ焦げ跡
回送中ミッションより何度か異音がしたとの事。
エンジン停止時ミッションより異音。
記録簿　有（H30-R2）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
7	7	7	6
5	5	2	2
スペア		4	—

タイヤサイズ

	11R22.5	11R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア		11R22.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	青木製作所	「T08-164A」	平成21年2月

【備考】マヨネーズローリー、最大数量:9800ℓ、最大積載量10,290kg

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ