日付：R07. 01/08

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0235003

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年5月	QPG-FS64VZ	冷凍ウィング	FS64VZ-510493

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
684,504km	380PS/279KW	A/T　イノマット　１２速	エアー	長：9,390　mm 幅：2,230　mm 高：2,570　mm 門高：2,480 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	ブレあり
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キズ有り

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー×3、ボデーキー×1

記録簿　有（R2/7～R3/7）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11	
	9	10	
2	8	4	2
5	6	11	11
スペア		6	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　備考：前2軸目、後1軸目、2軸目スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPT2147-2 「B150184」	平成27年3月
【備考】ラッシングレール3段　エアリブ　ジョロダ 4列　庫内灯5ケ　エアラインレール　サーキュレーター4つ　水抜き穴4か所 床からサーキュレーターまでの高さ2370㎜			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ1200	平成27年
【備考】-25℃設定			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ