日付：R07. 06/27

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1236028

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年11月	TRG-NJR85A	平ボディ	NJR85-7057878

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
143,514km	150PS/110KW	M/T　5速	バキューム	長：3,120 mm 幅：1,620 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー付近、オイルパン付近滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ。灰皿欠品。アイドリングストップ付。キャブルーフシートデッキ付。
エンジンキー2本（1本キーレス付）。

記録簿　有（H29/5～R6/5）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	6	2	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア	0	6	

◤ タイヤサイズ

	205/80R15	205/80R15	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		205/80R15	—

素材：スチール　備考：リヤタイヤとスペアサイズ175 R14 8PR

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ／完成車			
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ