日付：R04. 12/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1034016

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年9月	2RG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0031187

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
92,630km	150PS/110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,280 mm 幅：1,970 mm 高：1,960 mm 門高：1,810 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。エンジンキー3本、ボデーキー2本。
11/8鍵車載済み(根岸)

記録簿　有（R3/9～R4/6）

タイヤ残量

単位：mm

	1	0	
	—	—	
0	1	1	0
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F206543	令和 2年9月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。前後水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉。リヤ観音扉3枚。間仕切り付。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV35LSD-U	令和 2年9月
【備考】-30℃設定（ F +31℃ → ±0℃・R +33℃ → +4℃確認 ）。 2エバ。スタンバイコード付。リヤエバ高さ：1810mm。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ