日付：R04. 12/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0134047

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年1月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-105118

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
371,338km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,350 mm 幅：2,270 mm 高：2,300 mm 門高：2,240 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 センターコンソールBOX未固定、キャブ左後ダクトカバー欠品

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	9	9	
	—	—	
4	10	7	8
4	7	8	4
スペア		—	0

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		—	275/80R22.5

素材：アルミ　備考：リア2軸目以外全数再生タイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9098-1 「B190756」	令和 1年11月
【備考】結露防止シート、ラッシング2段、床キーストン、ジョロダー4列、庫内灯LED、水抜き穴4ヶ所、左サイドドア			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CN	令和 1年11月
【備考】-35℃設定			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ