日付：R04. 12/06

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年4月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-106033

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
345,509km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,360 mm 幅：2,270 mm 高：2,300 mm 門高：2,250 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルエレメント上部より漏れ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 クッションゴム右外れ。スペアキー1本。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	5	5	
	—	—	
3	3	6	4
4	4	4	6
スペア		6	—

タイヤサイズ

	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		11R22.5 14PR	—

素材：アルミ　備考：F左右RF左右、再生タイヤ装着。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9196 「B200172」	令和 2年3月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダー 4列、エアリブ、水抜き穴4カ所、天井結露防止シート、左サイドドア、庫内灯左右LED1列。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 2年
【備考】-35℃設定、アラーム点灯(E009)			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ