日付：R04. 12/06

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0533020

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年8月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-13359

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
170,479km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,600 mm 幅：2,350 mm 高：2,600 mm 門高：2,540 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	操作不良 電源スイッチ接触不良。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。ETC2.0、タコグラフ付。シートベルトランプ不灯。ナンバー灯不灯。キャブ白色塗替塗装。

記録簿　有（H27/11～R1/7）

タイヤ残量

単位：mm

	9	10	
	7	0	
5	6	6	7
2	0	7	9
スペア		3	4

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	245/70R19.5

素材：スチール　備考：リヤフロント右外タイヤ側面亀裂有。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-06100	平成27年

【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。リヤステップ廻り修復跡。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ