日付：R04. 12/06

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0733028

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年6月	TKG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7045882

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
352,359km	150PS/110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,460　mm 幅：1,880　mm 高：1,980　mm 門高：1,810 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない クラッチ重い。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。

記録簿　有（H26/11～R3/4）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア		11	—

◤ タイヤサイズ

	205/80R17.5	205/80R17.5	
	—	—	
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—
スペア		205/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GAD5 「E1E7855」	平成26年
【備考】断熱材：後50㎜側面50㎜。間仕切り付。左側スライド扉付。後観音扉3枚折。保冷カーテン付。水抜き穴前2個。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS35HP-L2M 「465200103BL」	平成26年
【備考】2エバ仕様。－30℃設定で1H　前室27.8℃→－0.1℃、後室29.5℃→2.9℃確認。後室エバ高さ1830㎜。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ