日付：R04. 12/05

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0733046

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	TRG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7078249

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
91,395km	150PS/110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,680　mm 幅：2,110　mm 高：2,340　mm 門高：2,290 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	○	下降時キィ音
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴 ビニールカバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DF024」	平成30年
【備考】ラッシング2段　※内張り割れ有り　サイドドアコーキング補修跡			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3H 「G5DB445」	平成30年
【備考】幅：2,000mm　奥行：1,230mm			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ

特記事項

記録簿　有（H31/4～R2/7）

◤ タイヤ残量

単位：mm

		3	8	
		—	—	
3	3	5	3	
—	—	—	—	
スペア		8	—	

◤ タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材：スチール　備考：