管理番号： 033220

車輌チェックシート

車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H23	SKG	FRR90-7028848	ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾝPG付
走行	馬力	シフト		
358,793 km	190 (ps)/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T		6 速
ブレーキ		ボディ内寸		
(エアー) ・ バキューム		長： 6.16 m	幅： 2.17 m 高： 2.12 m	門高： 1.99 m

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ﾊﾞﾝ	ﾌﾙﾊｰﾌ	DLK T4G0074		ｼｬｯﾀｰ扉
P/G	ﾌﾙﾊｰﾌ	HW3H G4GA809		能力1000Kg ﾘﾓｺﾝ無 ﾊﾈｱｹﾞ式

※PG右側ホイスト油もれ有り ラッシングレール2段 燃料タンク200L 庫内灯3ケ 庫内側面灯1対

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	○	運転席少しﾌﾞﾚ有り
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	運転席破れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス		
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ﾆｼﾞﾐ有り
デフロック		

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ （ ）	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。









特記事項

シガライター欠品 運転席ドア灰皿廻り色落ちタコメーター120KM 室内汚れ たばこヤニ

小物入れBOX外れ

タイヤ残量

単位：mm

	10	11	
10	10	8	10
スペア		7	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5