日付：R04. 12/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0933077

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年12月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7056418

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
235,090km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,270 mm 幅：2,310 mm 高：2,200 mm 門高：2,150 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 削れ有。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	破れ 、 へたり 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。助手席ドア灰皿フタ欠品。

記録簿　有（H27/11～R1/12）

タイヤ残量

単位：mm

0	0		
—	—		
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5DD527」	平成25年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。天窓2枚。跳ね上げ扉左アブソーバー取付部補修跡。左観音式サイド扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D3019」	平成25年
【備考】PG寸法、全長1505mm、全幅2360mm、有効長1220mm、有効幅2235mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。 油圧シリンダー左右滲み。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ