日付：R04. 12/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1033032

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年9月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7054966

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
251,447km	150PS/110KW	A/T　スムーサー　6速	バキューム	長：4,440　mm 幅：1,870　mm 高：2,000　mm 門高：1,790 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	クランクシール（フロント、リヤ）、オイルパン付近滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	操作不良 電源入らず、ボタン外れ。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板張り。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れえぐれ。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左ドアレンズ傷。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	ラック＆ピニオン滲み。
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。蛍光灯レンズひび。フロントグリル割れ。ルーフへコミ有。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	5	5	
	—	—	
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア		11	—

タイヤサイズ

	205/80R17.5	205/80R17.5	
	—	—	
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—
スペア		205/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GAD5 「E1EA463」	平成27年
【備考】 断熱リヤ40mm、サイド50mm。庫内灯2ケ（不灯）。前方水抜き穴2ケ。可動式間仕切り。左スライド式サイド扉。 リヤ、サイド保冷カーテン。観音扉3枚。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS35HP-L2M	平成27年
【備考】-30℃設定　（フロント+26℃　リヤ+28℃　→　フロント-3℃　リヤ±0℃　確認）。2エバ。リヤエバ下側高さ1830mm。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ