日付：R04. 12/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1033048

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年9月	2KG-FD2ABA	冷凍バン	FD2AB-107555

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
118,131km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,210 mm 幅：2,260 mm 高：2,100 mm 門高：2,080 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ

記録簿　有（H30/12～R2/6）

タイヤ残量

単位：mm

	5	5	
	—	—	
6	5	4	5
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：フロント段ベリ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V029E88-11」	平成30年9月
【備考】ラッシング2段、庫内灯3ヶ、庫内PGリモコン、水抜き穴4ヶ所、サイドドア			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成30年9月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D	平成30年9月
【備考】最大昇降質量1,000kg			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ