日付：R04. 12/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0334039

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 2年8月	2PG-CD5CA	冷凍ウィング	JNCMB02C7KU042268

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
118,274km	390PS/287KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,400　mm 幅：2,330　mm 高：2,330　mm 門高：2,230 mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ傷。ナンバー付不灯。スターターキー2本、キーレスリモコン1ケ、燃料キャップキー（SCRキャップ）2本。
ボデーキー2本。

記録簿　有（R2/12）

タイヤ残量

単位：mm

	4	0	
	—	—	
5	5	4	4
8	9	8	8
スペア		14	—

タイヤサイズ

	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		295/80R22.5	—

素材：アルミ　　備考：スペアータイヤサイズ違い。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2756-3 「B190319」	令和 1年5月

【備考】断熱リヤ40mm、サイド50mm。ジョロダーレール4列。エアラインレール。ラッシングレール2段。左右上部角LED庫内灯。水抜き穴前後2対。ウイングスイッチ4方。フェリーフック4方。

冷凍機／直結	菱重	TDJS70A-L2	令和 1年

【備考】-30℃設定　（　+6.8℃　→　-3℃　確認　）。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ