日付：R04. 12/06

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0334067

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年2月	SKG-FC9JJAA	冷凍バン	FC9JJA-10338

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
611,241km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：5,820 mm 幅：2,150 mm 高：2,090 mm 門高：2,060 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板張り。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	HID 左ヘッドライト水混入。
ウィンカー	○	リヤ左右レンズひび。
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。運転席ドア灰皿フタ欠品。センターコンソール蓋割れ。
スターターキー1本、スペアーキー2本、ボデーキー2本、燃料キャップキー2本。

記録簿　有（H24/5～R3/11）

タイヤ残量

単位：mm

7	10		
—	—		
0	0	4	4
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアータイヤ欠品。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	4KW0214-01 「HFCJA-FLAFDN」	平成24年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド40mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ（不灯）。前方水抜き穴2ケ。左側面後方内張り剥がれ。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成24年
【備考】-30℃設定　（　1ｈで　+17.5℃　→　-6℃　確認　）。エバポレーターカバー傷有。			
格納ゲート／2枚折り。		TRAK10-6465D 「S30103737」	平成24年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2195mm、有効長1300mm、有効幅2060mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン欠品。 右油圧シリンダー滲み。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ