日付：R04. 12/06

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0334071

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年6月	QKG-CV5YL	アルミウィング	CV5YL-30048

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
716,753km	350PS/257KW	M/T　7速	エアー	長：9,550 mm 幅：2,400 mm 高：2,390 mm 門高：2,310 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー付近、オイルフィルター付近にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	デジタル

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバーメッキくすみ

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 左後アオリ丁番欠損、キャブ内汚れ、メインキー1本、スペアキー1本、キーレス1ヶ、ボデーキー1本、アドブルーキー1本

記録簿　無（）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	11	11	
	10	9	
9	9	9	9
—	—	—	—
スペア	8	—	

◤ タイヤサイズ

	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—
スペア		11R22.5 14PR	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL「W8DA029」	平成27年6月

【備考】ラッシング2段、引出しフック10対、庫内灯6ヶ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ