日付：R04. 12/06

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0434065

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年10月	TKG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0019697

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
287,805km	150PS/110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,490 mm 幅：2,000 mm 高：1,910 mm 門高：1,880 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、インタークーラーホース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

記録簿　有（H30/10～R3/10）

タイヤ残量

単位：mm

	9	9	
	—	—	
5	6	4	4
—	—	—	—
スペア	10	—	

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GAE3	平成28年10月
【備考】ラッシング2段、庫内灯2個、水抜き穴4個、左サイドドア			
冷凍機／直結	菱重	TDJS35A-L2	平成28年10月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6474N	平成28年10月
【備考】最大昇降質量1000kg,ゲート長1300、ゲート幅2100、ストッパー迄長1140			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ