日付：R04. 12/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0634035

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	2RG-FRR90T2	幌ウィング	FRR90-7128681

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
45,625km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：7,390 mm 幅：2,380 mm 高：2,550 mm 門高：2,400 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび4カ所。
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー2本。

記録簿　有（R3/7）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
8	8	7	8
—	—	—	—
スペア		11	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：リヤ左2本再生タイヤ。スペアー以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	丸安	18062301	平成30年

【備考】手動式ウイング。引き出しフック7対（左右L型アングル付）。ラッシングレール1段。庫内灯4ケ。左右ウイング内張幌破れ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ